

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Podrán participar en el presente proceso las personas naturales o jurídicas constituidas en Colombia, en esta carta de intención deberá informar sobre su interés de adquirir la totalidad de los vehículos o algunos de ellos, estableciendo el valor total de su oferta, la cual deberá presentarse hasta el 30 de noviembre de 2024, al correo notificacion@montagas.com.co.

La publicidad, cotización y otros materiales similares que facilite MONTAGAS S.A.E.S.P. no constituirán una oferta para contratar y no son susceptibles de aceptación, sino invitaciones a que el interesado(a) presente una oferta vinculante de compra. Toda modificación a la oferta inicial presentada se considerará una oferta nueva. El Acuerdo entre MONTAGAS S.A.E.S.P. y el ofertante se formalizará y entrará en vigor únicamente tras haber recibido documento de aceptación de la oferta, la cual posteriormente no podrá ser cancelada ni modificada por el oferente, excepto con la aprobación previa y por escrito de MONTAGAS S.A.E.S.P.

Una vez aceptada la oferta se suscribirá un contrato de compraventa para lo cual el adjudicatario deberá remitir fotocopia de cedula del representante legal, RUT actualizado, y certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días calendario.

El costo por trámites de traspaso se asumirá de la siguiente manera: 50% MONTAGAS S.A. E.S.P. y 50% el oferte escogido.

La forma de pago será el valor total de los vehículos aceptados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción de los contratos de compraventa, mediante transferencia electrónica a la cuenta dispuesta por MONTAGAS S.A. E.S.P., la cual se entregará al momento de la firma del contrato de compraventa.

La entrega material de los vehículos se realizará una vez se cuente con las tarjetas de propiedad a nombre del adjudicatario, y se entregaran en la siguiente dirección km 6 alto de Daza – Pasto (N). Todos los gastos que se generen en el proceso tales como: transporte, gastos de personal, alquiler de equipos, herramientas o lo que se requiera para el desplazamiento de los vehículos estará a cargo del adjudicatario.

MONTAGAS S.A.E.S.P., adjudicará los bienes subastados a quien presente la oferta económica más alta, por tanto, el criterio de selección del oferente será aquel que haya presentado la oferta más alta.

Las fotografías de los lotes de bienes a subastar serán publicadas durante todo el proceso de selección. El adjudicatario asume el estado actual de cada uno de los vehículos y declara que ha tenido en cuenta todos los costos y gastos que requiere con el fin de establecer su propuesta y por lo tanto no podrán alegar posteriormente desconocimiento de las condiciones o circunstancias que puedan afectar su oferta.

Para los vehículos que estén vencidos o próximos a vencerse la revisión tecno mecánica y/o el SOAT estos documentos deberán ser asumidos por el adjudicatario los cuales deben estar vigentes al momento del traspaso.

El oferente podrá realizar una visita al lugar donde se encuentran los vehículos, esto es, el km 6 alto de Daza – Pasto (N), con el fin de realizar una inspección visual de los mismos.

A continuación, se relaciona los vehículos y sus características para la validación respectiva.

STT716:

Marca: DFM

Modelo: 2014

Cilindraje: 1.310

Combustible: Gasolina

Carrocería: Si

Kilometraje: 219.788

Soat: 22/10/2025

Tecno mecánica: 22/08/2025

Reporte: Presenta Sumidos, rayones, en contornos, presenta desgasta anormal de llantas,

No se hallaron inconsistencias en bases de datos de colserautos, reparación de motor.

Valor: \$27.789.000 Incluye Carrocería

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO:









STT826:

Marca: Chery Yoki

Modelo: 2014

Cilindraje: 1.083

Combustible: Gasolina

Carrocería: si

Kilometraje:

Soat: 13/03/2025

Tecno mecánica: 29/04/2024

Reporte: Arreglo malo de puertas, paral central, guardabarras, capo, bomper partido, carteras malas, tapicería asientos regular, millaret malo, puerta izquierda con mal cierre, sin radio, vehículo no prende, rayones, y sumidos, en contornos, vehículo presenta múltiples arreglos, reparación de motor.

Valor: \$ 30.421.053 Incluye Carrocería

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO:











STT802:

Marca: Chevrolet Dmax

Modelo: 2014

Cilindraje: 2.500

Combustible: Diésel

Carrocería: si

Kilometraje:

Soat: 04/02/2025

Tecno mecánica: 20/04/2025

Reporte: Vehículo presenta motor y caja desmontados, arreglo bueno en paral puerta derecha, paral parabrisas derecho, guardabarros derecho, capo, paral parabrisas izquierdo, guardabarros izquierdo, marco carrocería, arreglo malo en bomper, golpe medio en referencia derecha, guardabarros derecho, piso, seguridad pasiva afectada, pintura presenta impurezas, pintura cuarteada, seguridad activa afectada, caja de cambio ha sido desmontada, reparación de motor.

Valor: \$ 70.105.263 Incluye Carrocería

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO:











SBN640:

Marca: Chevrolet Npr

Modelo: 2012

Cilindraje: 5.193

Combustible: Diésel

Carrocería: No

Kilometraje:

Soat: 22/02/2025

Tecno mecánica: 10/03/2024

Reporte: No enciende, Arreglo malo en puerta izquierda, Golpe en puerta delantera izquierda, Bomper arreglo malo, base espejo izquierdo partido, Rayones y sumidos en contorno, Stop sin base, Reparación de motor.

Valor: \$75.263.158 No Incluye Carrocería

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO:







STT815:

Marca: Chery Yoki

Modelo: 2014

Cilindraje: 1.083

Combustible: Gasolina

Carrocería: si

Kilometraje:

Soat: 14/03/2025

Tecno mecánica: 21/06/2024

Reporte: Vehículo no enciende, Arreglo de capo malo, Golpe medio guardabarros, Bomper descuadrado, Vehículo Presenta Oxidación, Seguridad Pasiva y Activa afectada, reparación de motor.

Valor: \$ 30.421.053 Incluye Carrocería

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO:









STT814:

Marca: Chery Yoki

Modelo: 2014

Cilindraje: 1.083

Combustible: Gasolina

Carrocería: si

Kilometraje:

Soat: 13/05/2025

Tecno mecánica: 18/10/2025

Reporte: Vehículo no enciende, presenta fuga de aceite sin goteo continuo, arreglo malo en puertas, parales centrales, piso ambos lados, guardabarras, bomper arreglo bueno, arreglo bueno en parales parabrisas, presenta varios puntos de oxidación, mala aplicación de pintura, vehículo presenta múltiples arreglos, pintura presenta impurezas, pintura con acabados piel naranja, pintura con marcas de ligado, pintura con pérdida de brillo, reparación de motor.

Valor: \$29.894.737 Incluye Carrocería

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO:











STT661:

Marca: DFM

Modelo: 2014

Cilindraje: 1.310

Combustible: Gasolina

Carrocería: Si

Kilometraje:

Soat: 07/09/2025

Tecno mecánica: 18/09/2024

Reporte: Arreglo malo en puerta derecha, guardabarros derecho, capo, paral central, larguero izquierdo soldada, bomper con descuadre, persiana mala, carteras malas, millaret malo, vehículo no enciende, aceite motor con agua, Seguridad pasiva afectada de acuerdo a nuestro análisis realizado, no se hallaron inconsistencias en las bases de datos de Colserautos, reparación de motor.

Valor: \$27.789.474 Incluye Carrocería

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO:











STU168:

Marca: DFM

Modelo: 2013

Cilindraje: 1.310

Combustible: Gasolina

Carrocería: Si

Kilometraje: 72.209

Soat: 17/11/2025


Tecno mecánica: 22/06/2025

Reporte: Seguridad pasiva afectada presenta aplicación de soldadura en ambas vigas, viga izquierda en mayor cantidad con refuerzo en la zona media, motor presenta fuga, tapicería en regular estado, radio, plumillas y calefacción no funcionan, llantas delanteras baja vida útil, Latonería presenta arreglos buenos y regulares, presenta múltiples rayones y sumidos, Seguridad pasiva afectada soldadura mal aplicada o no apropiada.


Valor: \$ 25.157.895 Incluye Carrocería

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO:









STT713:

Marca: DFM

Modelo: 2014

Cilindraje: 1.310

Combustible: Gasolina

Carrocería: Si

Kilometraje: 182.819

Soat: 05/11/2025

Tecno mecánica: 24/11/2024

Reporte: Vehículo presenta mal estado de latonería en general, presenta grado menor de oxidación en casis, presenta mal estado de piso de cabina, presenta fuga de aceite en transmisión, humedad de aceite por cárter, presenta mal estado de piso de carrocería, vehículo presenta múltiples arreglos. SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE ENTIDADES COMPETENETS, seguridad pasiva afectada, reparación de motor.

Valor: \$26.526.316 Incluye Carrocería

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO:









SBN728:

Marca: DFM - Panel

Modelo: 2013

Cilindraje: 1.310

Combustible: Gasolina

Carrocería: Si

Kilometraje: 232.958

Soat: 13/08/2025

Tecno mecánica: 23/09/2025

Reporte: Seguridad activa afectada por mal estado de llantas delanteras, demás sistemas de seguridad activa y pasiva sin afectar, tapizado en regular estado, arreglos regulares y buenos en latonería y pintura, NO SE EVIDENCIA FUGAS, presenta instalación sistema de gas, No presenta afectaciones en estructura.

Valor: \$25.894.737 No Dispone de Carrocería

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO:









STT641:

Marca: DFM

Modelo: 2014

Cilindraje: 1.310

Combustible: Gasolina

Carrocería: Si

Kilometraje: 198.948

Soat: 20/06/2025

Tecno mecánica: 21/12/2024

Reporte: Condiciones generales regulares, Seguridad pasiva afectada, soldadura y refuerzo en chasis viga izquierda, viga derecha soldadura en base de soportes de carrocería, Piso de cabina en mal estado, Consola central malas condiciones, sistema de conexión admisión de aire mala, reparación de motor.

Valor: \$27.789.474 Incluye Carrocería

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO:









